

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Karangturi



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
424	Jl. Karangturi		YANU & INDRA	1

f

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Karangturi



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+290**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
424	Jl. Karangturi		YANU & INDRA	2