

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Bima



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
430	Jl. Bima		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Bima



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
430	Jl. Bima		YANU & INDRA	2