

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Banowati



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
431	Jl. Banowati		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Banowati



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
431	Jl. Banowati		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Banowati



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
431	Jl. Banowati		YANU & INDRA	3