

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - DAWUHAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
45	PASINGGANGAN - DAWUHAN		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - DAWUHAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
45	PASINGGANGAN - DAWUHAN		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - DAWUHAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
45	PASINGGANGAN - DAWUHAN		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - DAWUHAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
45	PASINGGANGAN - DAWUHAN		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - DAWUHAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
45	PASINGGANGAN - DAWUHAN		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - DAWUHAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
45	PASINGGANGAN - DAWUHAN		GERA & NANDA	6