

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL JEND. A. YANI



LOKASI : STA 1+380

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL JEND. A. YANI		TEGUH & EKO	8