

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Suparno Selatan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	Jl. Suparno Selatan		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Suparno Selatan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	Jl. Suparno Selatan		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Suparno Selatan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	Jl. Suparno Selatan		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Suparno Selatan



LOKASI : **STA 0+580**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	Jl. Suparno Selatan		YANU & INDRA	4