

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS



LOKASI :                **STA                0+000**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+100**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS



LOKASI :                **STA                0+200**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :                3,3                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS**



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS**



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       3           M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+840**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       3           M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS



LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       3           M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       3           M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS**



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 7       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : JL. KENANGA - PERINTIS**



LOKASI : **STA 1+290**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 466      | JL. KENANGA - PERINTIS |                        | KRESNA & GERA  | 8       |