

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Cendrawasih



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
469	Jl. Cendrawasih		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Cendrawasih



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
469	Jl. Cendrawasih		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Cendrawasih



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+490**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
469	Jl. Cendrawasih		YANU & INDRA	3