

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+002**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
476	JL. SUMAMPIR - KALISARI		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
476	JL. SUMAMPIR - KALISARI		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 476	NAMA RUAS JL. SUMAMPIR - KALISARI	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & GERA	HALAMAN 3
-----------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 476	NAMA RUAS JL. SUMAMPIR - KALISARI	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & GERA	HALAMAN 4
-----------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
476	JL. SUMAMPIR - KALISARI		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
476	JL. SUMAMPIR - KALISARI		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUMAMPIR - KALISARI



LOKASI : **STA** **1+040**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : M

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
476	JL. SUMAMPIR - KALISARI		KRESNA & GERA	7