

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI :           **STA**                   **0+000**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       9                   M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       4                   M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI :           **STA**                   **0+200**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       4                   M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+300**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       4                   M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI :                **STA**                **0+400**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                4                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA**                **0+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                4                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI :                **STA**                **0+600**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                4,4                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA**                **0+700**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3,8                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. SUNAN AMPEL



LOKASI :           **STA           2+400**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang

LEBAR PERKERASAN :       4.5           M

CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN :       

LEBAR PERKERASAN :       

CATATAN :           

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 480      | JL.SUNAN AMPEL |                        | GERA & NANDA   | 13      |