

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



29 Sep 2022 10.52.14
-7°27'20"S 109°16'1"E
#NO RUAS 496 #2+400
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



29 Sep 2022 10.53.55
-7°27'18"S 109°15'59"E
#NO RUAS 496 #2+500
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



29 Sep 2022 10.55.42
-7°27'16"S 109°15'57"E
#NO RUAS 496 #2+600
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



29 Sep 2022 10.56.59
-7°27'14"S 109°15'56"E
#NO RUAS 496 #2+700
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas


LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG




LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : **STA 5+570**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG		KRESNA & NANDO	29