


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+830**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG


LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokawera -Karangnanas



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	Sokawera -Karangnanas		YANU & INDRA	30