

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : **STA 1+130**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+350**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klahang - Karang duren




LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karang duren		YANU & INDRA	10