

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Kedungmalang - Datar**



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+480**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 523      | Kedungmalang - Datar |                        | YANU & INDRA   | 18      |