

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Datar - Banjarsari Wetan



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	Datar - Banjarsari Wetan		YANU & INDRA	10