

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI :                **STA                1+200**

KONDISI PERKERASAN :                BAIK

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                ASPAL

LOKASI :                **STA                1+300**

KONDISI PERKERASAN :                SEDANG

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Tambaksogra - Kebanggan**



LOKASI :                **STA                1+400**

KONDISI PERKERASAN :                SEDANG

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                ASPAL

LOKASI :                **STA                1+500**

KONDISI PERKERASAN :               

LEBAR PERKERASAN :                               M

CATATAN :               

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 535      | Tambaksogra - Kebanggan |                        | YANU & INDRA   | 8       |