

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Selanegara-Bogangin




LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
553	Selanegara-Bogangin		YANU & INDRA	7