

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMPIUH - KEBOKURO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	SUMPIUH - KEBOKURO		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMPIUH - KEBOKURO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	SUMPIUH - KEBOKURO		TEGUH & EKO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMPIUH - KEBOKURO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	SUMPIUH - KEBOKURO		TEGUH & EKO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMPIUH - KEBOKURO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	SUMPIUH - KEBOKURO		TEGUH & EKO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMPIUH - KEBOKURO



LOKASI : **STA 0+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	SUMPIUH - KEBOKURO		TEGUH & EKO	5