

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 0+022

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	35


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	42


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	45


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	48


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 9+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 9+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 9+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : **STA 9+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	51


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 10+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 10+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 10+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : **STA 10+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 11+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung




LOKASI : **STA 11+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 11+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kamulyan-Watuagung



LOKASI : **STA 12+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 12+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	Kamulyan-Watuagung		YANU & INDRA	63