

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 20 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 20 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
CATATAN : BETON


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **6.7 M**

CATATAN : **BETON**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **6.7 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **6.7 M**

CATATAN : **BETON**



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **6.7 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		YANU & INDRA	9

