

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA - NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Aspal	



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Aspal	




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG




LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG




LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 1,2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSALAM - KARANGGINTUNG




LOKASI : **STA 4+990**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
607	KARANGSALAM - KARANGGINTUNG		KRESNA & NANDO	26