

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,6 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,6 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
608	PANGEBETAN - KEDUNGRINGIN		KRESNA & GERA	12