

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIORI - TPA					
 27 Sep 2022 11:12:23 -7°30'25"S 109°17'20"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 11:15:50 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 619	NAMA RUAS KALIORI - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIORI - TPA					
 27 Sep 2022 11:17:04 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 11:18:08 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 619	NAMA RUAS KALIORI - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KLIWANGI - KALITAPEN					
					
27 Sep 2022 11:19:30 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	27 Sep 2022 11:20:40 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 619	NAMA RUAS KALIORI - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIORI - TPA					
					
27 Sep 2022 11:21:43 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	27 Sep 2022 11:22:32 -7°30'25"S 109°17'19"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 619	NAMA RUAS KALIORI - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022						
RUAS JALAN : KALIORI - TPA						
 27 Sep 2022 11:23:47 -7°29'39"S 109°17'30"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 11:25:07 -7°29'39"S 109°17'30"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
LOKASI : STA 0+800 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal	LOKASI : STA 0+900 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS 619</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS KLIWANGI - KALITAPEN</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN 5</td> </tr> </table>	NO. RUAS 619	NAMA RUAS KLIWANGI - KALITAPEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	
NO. RUAS 619	NAMA RUAS KLIWANGI - KALITAPEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022						
RUAS JALAN : KALIORI - TPA						
 27 Sep 2022 11:26:23 -7°29'39"S 109°17'30"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 11:27:56 -7°29'39"S 109°17'30"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 619 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
LOKASI : STA 1+000 KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal	LOKASI : STA 1+100 KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS 619</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS KALIORI - TPA</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN 6</td> </tr> </table>	NO. RUAS 619	NAMA RUAS KALIORI - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	
NO. RUAS 619	NAMA RUAS KALIORI - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALIORI - TPA



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
619	KALIORI - TPA		GERA & NANDA	7