

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALIORI(KALIGEBANG) - TPA				
 27 Sep 2022 13.10.59 -7°30'10"S 109°17'53"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 13.14.00 -7°30'8"S 109°17'50"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 0+000			LOKASI : STA 0+100	
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :	3.1 M		LEBAR PERKERASAN :	3.1 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS 620	NAMA RUAS KALIORI(KALIGEBANG) - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALIORI(KALIGEBANG) - TPA				
 27 Sep 2022 13.15.07 -7°30'8"S 109°17'50"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+150 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 13.16.09 -7°30'8"S 109°17'50"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 0+150			LOKASI : STA 0+200	
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN :	3.1 M		LEBAR PERKERASAN :	3.1 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS 620	NAMA RUAS KALIORI(KALIGEBANG) - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALIORI(KALIGEBANG) - TPA														
														
LOKASI : STA 0+300	LOKASI : STA 0+400													
KONDISI PERKERASAN : Rusak berat	KONDISI PERKERASAN : Rusak berat													
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M	LEBAR PERKERASAN : 3.1 M													
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">NO. RUAS</th> <th style="width: 40%;">NAMA RUAS</th> <th style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="width: 10%;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">KALIORI(KALIGEBANG) - TPA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	620	KALIORI(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	3				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
620	KALIORI(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	3										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALIORI(KALIGEBANG) - TPA														
														
LOKASI : STA 0+500	LOKASI : STA 0+600													
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Sedang													
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M	LEBAR PERKERASAN : 3.1 M													
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">NO. RUAS</th> <th style="width: 40%;">NAMA RUAS</th> <th style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="width: 10%;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">KALIORI(KALIGEBANG) - TPA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	620	KALIORI(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	4				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
620	KALIORI(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	4										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN					
					
27 Sep 2022 13:21:32 7°30'3"S 109°17'46"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Sep 2022 13:22:33 7°30'3"S 109°17'46"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+750	LOKASI :	STA	0+800
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3.1 M		LEBAR PERKERASAN :	3.1 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 620	NAMA RUAS KALIORI(KALIGEBANG) - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALIORI(KALIGEBANG) - TPA					
					
27 Sep 2022 13:24:20 7°30'3"S 109°17'46"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Sep 2022 13:25:28 7°30'3"S 109°17'46"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+900	LOKASI :	STA	1+000
KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat		KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat	
LEBAR PERKERASAN :	3.1 M		LEBAR PERKERASAN :	3.1 M	
CATATAN :	Kerikil		CATATAN :	Kerikil	
NO. RUAS 620	NAMA RUAS KALIORI(KALIGEBANG) - TPA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN														
														
LOKASI :	STA 1+100	LOKASI :	STA 1+200											
KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat											
LEBAR PERKERASAN :	3.1 M	LEBAR PERKERASAN :	3.1 M											
CATATAN :	Kerikil	CATATAN :	Kerikil											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 15%;">NO. RUAS</th> <th style="width: 30%;">NAMA RUAS</th> <th style="width: 25%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="width: 10%;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">SIKAPAT - SUSUKAN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	620	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	7
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
620	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	7										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALIORI(KALIGEBANG) - TPA														
														
LOKASI :	STA 1+300	LOKASI :	STA 1+400											
KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat											
LEBAR PERKERASAN :	3.1 M	LEBAR PERKERASAN :	3.1 M											
CATATAN :	Kerikil	CATATAN :	Kerikil											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 15%;">NO. RUAS</th> <th style="width: 30%;">NAMA RUAS</th> <th style="width: 25%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="width: 10%;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">KALIORI(KALIGEBANG) - TPA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	620	KALIORI(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	8
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
620	KALIORI(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	8										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN											
 27 Sep 2022 13:31:27 7°29'44"S 109°17'29"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 13:32:53 7°29'44"S 109°17'29"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 1+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 1+500	LOKASI : STA 1+600										
KONDISI PERKERASAN : Rusak berat	KONDISI PERKERASAN : Sedang										
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M	LEBAR PERKERASAN : 3.1 M										
CATATAN : Kerkil	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">SIKAPAT - SUSUKAN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	620	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	9	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
620	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	9							


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN											
 27 Sep 2022 13:34:03 7°29'39"S 109°17'29"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 1+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Sep 2022 13:35:18 7°29'37"S 109°17'30"E Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas 53191 Indonesia #NO RUAS 620 #STA 1+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 1+700	LOKASI : STA 1+800										
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Sedang										
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M	LEBAR PERKERASAN : 3.1 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">KALIOR(KALIGEBANG) - TPA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	620	KALIOR(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	10	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
620	KALIOR(KALIGEBANG) - TPA		GERA & NANDA	10							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+950**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
620	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	11