

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI :                **STA                0+400**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                2                M  
CATATAN :                Aspal


LOKASI :                **STA                0+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                2                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI :                **STA                0+600**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                2                M  
CATATAN :                Aspal


LOKASI :                **STA                0+700**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                2                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI :                **STA                0+800**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2                M  
CATATAN :                Aspal


LOKASI :                **STA                0+900**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI :                **STA                1+000**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        1,7                M  
CATATAN :                Aspal


LOKASI :                **STA                1+100**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        1,7                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar




LOKASI :                **STA                1+200**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                1,7                M

CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                1+300**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang


LEBAR PERKERASAN :                2                M

CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar




LOKASI :                **STA                1+400**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                2                M

CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                1+500**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang


LEBAR PERKERASAN :                2                M

CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 9       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M  
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 11      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+250

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 622      | KALICUPAK LOR - KALICUPAK KIDUL (Gr. Dalar |                        | KRESNA & NANDO | 12      |