

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kelurahan Karangwangkal



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
637	Jl. Kelurahan Karangwangkal		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kelurahan Karangwangkal



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
637	Jl. Kelurahan Karangwangkal		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kelurahan Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+320**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+420**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
637	Jl. Kelurahan Karangwangkal		YANU & INDRA	3