

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Makam Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
638	Jl. Makam Karangwangkal		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Makam Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
638	Jl. Makam Karangwangkal		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Makam Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+380**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+480**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
638	Jl. Makam Karangwangkal		YANU & INDRA	3