

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN :


LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN :


LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN :


LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	KARANGTENGAH - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	28