

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Panembangan - Gununglurah



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Panembangan - Gununglurah		YANU & INDRA	16