

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+260**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+550**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : STA **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : STA **1+950**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : STA 2+030

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



13 Nov 2023 10:33:18
7,4354025 109,007007E
#NO RUAS 110 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



13 Nov 2023 10:35:34
7,435555S 109,008767E
Kecamatan Gumelar
#NO RUAS 110 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANINGKABAN - KARANGKEMOJING



13 Nov 2023 10:36:20
7,435100S 109,009428E
Kecamatan Gumelar
#NO RUAS 110 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



13 Nov 2023 10:38:09
7,434635S 109,010142E
Kecamatan Gumelar
#NO RUAS 110 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
110	PANINGKABAN - KARANGKEMOJING			15