

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **1+670**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA **1+720**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			10