

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI :           **STA**           **0+000**

KONDISI PERKERASAN :    Baik

LEBAR PERKERASAN     :    5            M

CATATAN                :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **0+100**

KONDISI PERKERASAN :    Baik

LEBAR PERKERASAN     :    3,5          M

CATATAN                :    Aspal

NO. RUAS <b>138</b>	NAMA RUAS <b>PETIR - KALICUPAK LOR</b>	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>1</b>
------------------------	---	------------------------	----------------	---------------------

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI :           **STA**           **0+140**

KONDISI PERKERASAN :    Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN     :    3,5           M

CATATAN                :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **0+200**

KONDISI PERKERASAN :    Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN     :    3,5           M

CATATAN                :    Aspal

NO. RUAS <b>138</b>	NAMA RUAS <b>PETIR - KALICUPAK LOR</b>	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>2</b>
------------------------	---	------------------------	----------------	---------------------

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



25 Okt 2023 09.08.49  
7,46396S 109,32009E  
Kecamatan Kalibagor  
#NO RUAS 138 STA 0+300  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 09.09.30  
7,46297S 109,32021E  
Kecamatan Kalibagor  
#NO RUAS 138 STA 0+400  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			3

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



25 Okt 2023 09.10.02  
7,46211S 109,32031E  
Kecamatan Kalibagor  
#NO RUAS 138 STA 0+500  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 09.10.42  
7,46129S 109,32041E  
Kecamatan Banyumas  
#NO RUAS 138 STA 0+600  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			4



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			5

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			6

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			7

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR**



LOKASI :           **STA**                   **1+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :     4                    M

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			9