

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:14:55  
7,527625S 109,202218E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+000  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:16:25  
7,528397S 109,202883E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+100  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :     3                    M

CATATAN                         :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang

LEBAR PERKERASAN            :     3                    M

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			1

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:17:31  
7,528565S 109,203957E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+200  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:19:08  
7,528620S 109,204805E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+300  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :     3.5                  M

CATATAN                         :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang

LEBAR PERKERASAN            :     3.5                  M

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			2

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:19:51  
7,528620S 109,204972E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+330  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:20:25  
7,528632S 109,205680E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+400  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           0+330**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :     3.5           M

CATATAN                         :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN            :     3.5           M

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			3

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:21:04  
7,528740S 109,206410E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+500  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:22:00  
7,528917S 109,207505E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+600  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik

LEBAR PERKERASAN            :     3.5           M

CATATAN                         :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik

LEBAR PERKERASAN            :     3.5           M

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			4



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:22:43  
7,529285S 109,208165E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+700  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:24:17  
7,529590S 109,208983E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+800  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5            M  
CATATAN                           :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5            M  
CATATAN                           :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			5

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:25:11  
7,529912S 109,209828E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+880  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:25:37  
7,530002S 109,210058E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 0+900  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           0+880**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5            M  
CATATAN                           :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5            M  
CATATAN                           :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			6

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



LOKASI : STA 0+925

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			7

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



LOKASI : STA 1+100

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			8



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:31:32  
7,531470S 109,213285E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 1+300  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:32:21  
7,531535S 109,214132E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 1+400  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
CATATAN                            :    Aspal

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			9

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



31 Okt 2023 15:33:05  
7,531607S 109,215198E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 1+500  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 15:33:59  
7,531748S 109,215980E  
Kecamatan Kebasen  
#NO RUAS 179 #STA 1+600  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
CATATAN                            :    Aspal

LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			10

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



LOKASI : STA 1+700

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			11

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN



LOKASI : STA 1+900

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : GAMBARSARI - KEBASEN**



LOKASI :           **STA**           **2+050**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	GAMBARSARI - KEBASEN			13