

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS 181	NAMA RUAS KALIWEDI - SAWANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 1
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS 181	NAMA RUAS KALIWEDI - SAWANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 2
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------	--------------

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI :           **STA**                   **0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS 181	NAMA RUAS KALIWEDI - SAWANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------	--------------

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI :           **STA**                   **0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS 181	NAMA RUAS KALIWEDI - SAWANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------	--------------

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			5

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			6

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI :           **STA**                   **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    7                    M

CATATAN                         :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			7