

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09.36.06 WIB
7,4492S 109,0768E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 20 #STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09.36.40 WIB
7,4500S 109,0765E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 20 #STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09.37.21 WIB
7,4509S 109,0762E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 20 #STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09.38.01 WIB
7,4517S 109,0762E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09.38.53 WIB
7,4526S 109,0761E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 20 #STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09.43.28 WIB
7,4532S 109,0767E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 20 #STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09.44.04 WIB
7,4540S 109,0768E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09.44.44 WIB
7,4549S 109,0766E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09:49:23 WIB
7,4557S 109,0771E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09:50:08 WIB
7,4567S 109,0769E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09:50:58 WIB
7,4577S 109,0768E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09:51:39 WIB
7,4587S 109,0774E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09.56.23 WIB
7,4626S 109,0787E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 09.56.58 WIB
7,4634S 109,0787E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR	DPU KABUPATEN BANYUMAS		15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR



11 Nov 2023 09.57.49 WIB
7,4641S 109,0787E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 20 #STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : 0

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL - WLAHAR	DPU KABUPATEN BANYUMAS		16