

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



14 Nov 2023 08.57.39 WIB
7,4057S 109,1122E
#NO RUAS 21 #STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



14 Nov 2023 08.58.26 WIB
7,4067S 109,1119E
#NO RUAS 21 #STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



14 Nov 2023 08.58.56 WIB
7,4075S 109,1116E
#NO RUAS 21 #STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



14 Nov 2023 08.59.26 WIB
7,4083S 109,1113E
#NO RUAS 21 #STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



14 Nov 2023 08.59.54 WIB
7.4091S 109.1110E
#NO RUAS 21 #STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



14 Nov 2023 09.00.36 WIB
7.4092S 109.1103E
#NO RUAS 21 #STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



14 Nov 2023 09.01.17 WIB
7.4089S 109.1094E
#NO RUAS 21 #STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



14 Nov 2023 09.01.55 WIB
7.4086S 109.1083E
#NO RUAS 21 #STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



14 Nov 2023 09.07.06 WIB
7,4083S 109,1074E
#NO RUAS 21 #STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



14 Nov 2023 09.09.11 WIB
7,4080S 109,1065E
#NO RUAS 21 #STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES		9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



14 Nov 2023 09.13.22 WIB
7,4078S 109,1058E
#NO RUAS 21 #STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



14 Nov 2023 09.14.00 WIB
7,4074S 109,1050E
#NO RUAS 21 #STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES		10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 21	NAMA RUAS JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 11
-----------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 21	NAMA RUAS JL. KARANGLO - KALIBENDA	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 12
-----------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLO - KALIBENDA



LOKASI : **STA** **2+380** REAL

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **3+200** SK

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO - KALIBENDA			13