

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	RAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	RAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)



LOKASI : STA 0+390

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)



LOKASI : STA 0+470

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	RAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	RAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	RAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSA



LOKASI : STA 0+930

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	RAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAR			8