

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. SEKOLAHAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. SEKOLAHAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 26	NAMA RUAS JL. SEKOLAHAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3
----------------	----------------------------	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI : **STA** **0+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 26	NAMA RUAS JL. SEKOLAHAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4
----------------	----------------------------	------------------------	----------------	--------------