

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



3 Nov 2023 09:36:43 WIB
7,4826S 109,2123E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 09:36:56 WIB
7,4823S 109,2111E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



3 Nov 2023 09:39:26 WIB
7,4821S 109,2103E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 09:40:10 WIB
7,4817S 109,2097E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



3 Nov 2023 09:40:52 WIB
7,4809S 109,2090E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 09:41:21 WIB
7,4802S 109,2091E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



3 Nov 2023 09:41:58 WIB
7,4793S 109,2090E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 09:42:30 WIB
7,4792S 109,2081E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



3 Nov 2023 09:43:06 WIB
7,4790S 109,2071E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 09:43:35 WIB
7,4783S 109,2071E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



3 Nov 2023 09:44:10 WIB
7,4776S 109,2070E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 09:44:15 WIB
7,4766S 109,2069E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 269 STA #1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : **STA** **2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			15