

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	ANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	ANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 0+700**

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	ANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 0+900**

LOKASI : **STA 1+000**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	ANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 1+100**

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM.



LOKASI : **STA 1+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAM			8