


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4,5            M  
CATATAN                           :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4,5            M  
CATATAN                           :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                           :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+660**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
CATATAN                           :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



11 Nov 2023 15.00.20  
7,38192S 109,07798E  
Kecamatan Pekuncen  
#NO RUAS 284 STA 0+700  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 15.00.50  
7,38182S 109,07859E  
Kecamatan Pekuncen  
#NO RUAS 284 STA 0+800  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
CATATAN                            :       Aspal


LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
CATATAN                            :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



11 Nov 2023 15.01.19  
7,38115S 109,07911E  
Kecamatan Pekuncen  
#NO RUAS 284 STA 0+900  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 15.01.56  
7,38108S 109,07980E  
Kecamatan Pekuncen  
#NO RUAS 284 STA 1+000  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
CATATAN                            :       Aspal

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
CATATAN                            :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM**



LOKASI :           **STA**                   **1+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3                    M  
CATATAN                           :     Aspal

LOKASI :           **STA**                   **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4                    M  
CATATAN                           :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			7