

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



11 Nov 2023 15.05.39
7,37885S 109,08541E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 15.06.27
7,37801S 109,08571E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



11 Nov 2023 15.06.58
7,37722S 109,08597E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 15.07.29
7,37633S 109,08618E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



LOKASI : STA 0+520

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



11 Nov 2023 15.13.24
7,37021S 109,08803E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 15.14.20
7,36918S 109,08834E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



11 Nov 2023 15.14.55
7,36896S 109,08761E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 15.15.21
7,36875S 109,08682E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 290 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



LOKASI : STA 1+430

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
290	KARANGKLESEM - PASIRAMAN KIDUL			10