

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			5