

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI**



LOKASI :           **STA**               **0+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

LOKASI :           **STA**               **0+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI**



LOKASI :           **STA**               **0+200**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

LOKASI :           **STA**               **0+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI**



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI**



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI



LOKASI :           **STA**               **0+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

LOKASI :           **STA**               **0+900**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			5

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI



LOKASI :           **STA**               **1+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

LOKASI :           **STA**               **1+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       3,5                M  
CATATAN                            :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI



18 Okt 2023 09.43.21 WIB  
7,4480S 109,2634E  
Kecamatan Sokaraja  
#NO RUAS 360 STA #1+200  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



18 Okt 2023 09.43.53 WIB  
7,4489S 109,2635E  
Kecamatan Sokaraja  
#NO RUAS 360 STA #1+300  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN :       Sedang

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : JL. SUNAN. GIRI



18 Okt 2023 09.44.39 WIB  
7,4496S 109,2636E  
Kecamatan Sokaraja  
#NO RUAS 360 STA #1+400  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang

LEBAR PERKERASAN :       3,5           M

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
360	JL. SUNAN. GIRI			8