

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BULUPITU



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
373	JL. BULUPITU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BULUPITU



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
373	JL. BULUPITU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BULUPITU



18 Okt 2023 10.14.14 WIB
7.4506S 109.2530E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 373 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



18 Okt 2023 10.15.31 WIB
7.4511S 109.2529E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 373 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 373	NAMA RUAS JL. BULUPITU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3
-----------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BULUPITU



18 Okt 2023 10.16.04 WIB
7.4512S 109.2529E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 373 STA #0+510
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



LOKASI : **STA 0+510**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 373	NAMA RUAS JL. BULUPITU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4
-----------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------