

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 40	NAMA RUAS JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 9
-----------------------	---	-------------------------------	----------------	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+820**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 40	NAMA RUAS JL. KEDUNGEDE - KARANGRAU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 10
-----------------------	---	-------------------------------	----------------	----------------------