

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADHYAKSA I



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
455	JL. ADHYAKSA I			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADHYAKSA I



LOKASI : **STA 0+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
455	JL. ADHYAKSA I			2