

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     9.5            M  
CATATAN                            :     Aspal


LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     9.5            M  
CATATAN                            :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     9.5            M  
CATATAN                            :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     9.5            M  
CATATAN                            :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			2



**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN**



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN**



LOKASI : **STA 0+580**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			4