

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATISARI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| 463 | JL. JATISARI | | | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATISARI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| 463 | JL. JATISARI | | | 2 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATISARI



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| 463 | JL. JATISARI | | | 3 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATISARI



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| 463 | JL. JATISARI | | | 4 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATISARI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 463 | JL. JATISARI | | | 5 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATISARI



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 463 | JL. JATISARI | | | 6 |