

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL. KALIBUCIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL. KALIBUCIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



4 Nov 2023 09.01.09 WIB
7,5228S 109,1964E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.01.45 WIB
7,5230S 109,1955E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL. KALIBUCIN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



4 Nov 2023 09.02.27 WIB
7,5234S 109,1948E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.03.01 WIB
7,5235S 109,1938E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL. KALIBUCIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



4 Nov 2023 09.07.48 WIB
7,5235S 109,1934E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+760
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



LOKASI : **STA** **0+760**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 486	NAMA RUAS JL. KALIBUCIN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 5
-----------------	----------------------------	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



4 Nov 2023 09.03.39 WIB
7,5233S 109,1931E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.04.39 WIB
7,5232S 109,1920E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 486 STA #0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 486	NAMA RUAS JL. KALIBUCIN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 6
-----------------	----------------------------	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIBUCIN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+110**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL. KALIBUCIN			7